



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E ESPECIFICAÇÕES

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
EM CBUQ EM VIA RURAL, NO MUNICÍPIO
DE PATIS/MG, O RECAPEAMENTO DE
ENTRADA E ROTATÓRIA DA COMUNIDADE
DE PINDAÍBA DO ARROZ.

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM VIA RURAL, O RECAPEAMENTO DE ENTRADA E ROTATÓRIA DA COMUNIDADE DE PINDAÍBA DO ARROZ.

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, S/N, PINDAÍBA DO ARROZ.

COORDENADAS: LATITUDE -16.012887°, LONGITUDE -44.126693°

ENDEREÇO: ROTATÓRIA, S/N, PINDAÍBA DO ARROZ.

COORDENADAS: LATITUDE -16.013288°, LONGITUDE -44.127066°

RESPONSÁVEL: GERALDO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (ENG° CIVIL)
SECRETARIA DE OBRAS

RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS

ENTRADA PINDAIDA DO ARROZ



FOTO Nº 01: ENTRADA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 02: ENTRADA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 03: ENTRADA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 04: ENTRADA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 05: ENTRADA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 06: ENTRADA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA

ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ



FOTO Nº 07: ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 08: ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO N° 09: ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO Nº 10: ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO Nº 11 ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA



FOTO Nº 12: ROTATÓRIA PINDAIBA DO ARROZ – IMAGEM ANTES DA OBRA

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO



Patis/MG, 09 de Maio de 2023.

GERALDO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Engenheiro Civil CREA/MG 189291/D
Secretaria Municipal de Obras